الكهرباء - كيفية عملها



how equipment works .com

• تحتاج الى مصدر للطاقة: عادة يكون هذا المصدر محطة توليد.

•الكهرباء عبارة عين سيل مين الالكترونات تســـري فـــي موصـــل كهربائي. •تتحرك في دارة مغلقة.

يميـل التيار للقيام بالعمـل ولكـن لا يقوم بذلـك الا اذا كان لديـه «مسـار راجـع» الـي «مكانه الاصلى». في الصورة التوضِيحية، يتدفق التيار من البطارية لأنه بعد قيامه بالعمل (اضاءة المصباح)، يكون قادراً الى الرجوع الى مصدره.

المصطلحات الكهربائية

التيار - يمثل حركة (تدفق) الكهرباء (المقاسة بالأمبير)

الدارة – المسار الكامل للتيار تتضمن الدارة مصدراً كهربائياً ، موصل ، جهاز انتاج الطاقة أو الحمل الكهربائي (مثل المصباح، اداة أو سخان)


المقاومة - الممانعة لتدفق التيار الكهربائي

الموصلات – مواد مثل المعادن ذات مقاومة قليلة للكهرباء والتي تسمح للكهرباء

بالتريض - وصلة موصولة بالأرض والتي تكون بمثابة اجراء وقائي ضد الصدمة

العوازل - مواد ذات مقاومة عالية للكهرباء مثل الزجاج ، الخزف، البلاستيك، والخشب الجاف والتي تمنع الكهرباء من الوصول الى مناطق غير مرغوب بها.

الصدمة الكهربائية



تحدث الصدمة الكهربائية عندما يمــر تيار كهربائــي مــن خلال جسم الانسان.

ستحدث لك صدمة كهربائية اذا أكمل جسمك الدارة الكهربائية وذلك من خلال:


• لمس سلك مكهرب والأرضى

لمـس سـلك مكهرب وسـلك
 آخر بجهد مختلف.

يجب أن يكون الجسم جزءً من دارة كاملة لتحصل له صدمة كهربائية


شدة الصدمة الكهربائية

- تعتمد شدة الصدمة الكهربائية على:
- <u>مسار التيار الكهربائي من خلال الجسم</u>
- <u>مقدار التيار</u> الذي يتدفق في الجسم (أمبير)
 - مدة سيران التيار في الجسم
- ليـس بالضرورة أـن يسـبب التيار الكهربائـي ذو الجهد المنخفض خطراً قليلاً



no return pathway

how equipment works .com



مبدأ الدارة الكهربائية الكاملة


لــن يتدفــق التيار الكهربائــي فــي الدارة المقطوعة في المثال الجانبي اذا لم يكن هناك مسـار راجـع للتيار الكهربائـي الــ المصـدر (البطارية). في المثال أدناه، هناك مسار من البطاريــة الـــي مكان العمـــل (المصــباح الكهربائي). ومع ذلك لا يوجد مسار راجع الى الــال تنفي المرابعة الكهربائية. وينطبق الأمر نفسه على الصدمة الكهربائية. اذ ان الصـدمة تنتـج عـن تدفـق التيار فــي الجسم.


فلكـي تحدث الصـدمة، يجـب أـن يكون هناك مسـار مـن مصـدر التيار الـى الجسـم ومسـار راجع الى المصدر (دارة كاملة).

مثال: سخان الماء

عندما يتم استخدام تيار كهربائي (الممثل بالأسهم الزهرية) عبر سلك السخان، فان السلك يسخن وبالتالي يغلي الماء.

لاحظ لن الأسلاك التي تحمل التيار الكهربائي(المشار اليها بالسهم الأحمر) لا تلمـس الجسـم المعدنـي مـن الغلايـة (الجسـم المعدنـي مشاراً اليـه بالسـهم الرمادي) ، هنالك مسافة بينهما (السهم الأخضر)، وهذه المسافة مصممة لمنع انتشار الكهربائي في الغلاف المعدني.







مثال: سخان الماء

دعنا نقوم بعمل خلل في هذه الغلاية. تخيل أن الاسلاك التي تحمل التيار (السهم الأحمر) لامست بشكل غير مقصود الجزء المعدني من الغلاية (السهم الرمادي). والآن كما هو موضح فيمكن أن يحمل الجزء المعدني أيضاً تياراً

اذاً قَمتَ بلمس هذه الغلاية، فيمكن لن تصيبك صدمة كهربائية كبيرة بدلاً من حصولك على فنجان من الشاي، لان الغلاية بأكملها حاليا تحمل تياراً كهربائياً!






مفهوم التأريض

التأريض (في السياق الكهربائي) هو مفهوم لا يفهمه العديد من الناس. وللأسف، انه شيء تحتاج الى فهمه، اذا أردت فهم كيفية حصول الصدمات الكهربائية.

> من وجهة النظر الكهربائية، يمكننا أن نعتبر الأرض وكأنها سلك كبير قادر على حمل التيار.

يمكن أن تحمل الأرض الكهرباء مثل ما يقوم به السلك. في الدائرة الكهربائية التالية، تم تغيير ترتيب الأسلاك للسماح للتيار بالتدفق من خلال الأرض.





يذهب التيار الى المصباح الكهربائية. الا ان التيار يرجع الى مصدره من خلال الارض. لاحظ كيف أن الأرض تعمل وكأنها سلك كهربائي.

أساسيات توزيع التيار الكهربائي مالسياك المحادد (النتيا

ولأسباب تتعلق بكفاعة التوزيع، فان شركة الكهرباء ترسل الكهرباء بجهد عالي (فولتية عالية). وبالقرب من المستخدمين (المصنع مثلاً) ، يقوم المحول بتخفيفها الى فولتية آمنة


ان غلايتنـا الكهربائيـة مثـل العديـد مـن المعدات، تحتاج الـى سـلكين يحملان التيار لتغذيــة الغلايــة بالتيار الكهربائي. ونظراً لأنــه هذا التيار تيار متردد (AC)، فان التيار سيظهر كما في الأسهم الصفراء الثنائية الاتجاه في الأشكال التالية





تغذية الكهرباء

من محول تنزيل/خفض الفولتية، تدخل الأسلاك التي تحمل التيار الكهربائي الى المصنع والذي في النهاية يصل الى غلايتك.



وكما رأينا حتى الآن، هناك سلكين يزودان الغلاية بالكهرباء والتي اسميها حتى الآن «الأسـلاك التي تحمـل التيار». الا انـه كمـا سـيتم شرحـه لاحقاً فان هذه السـلكين سيكون لكل منهما اسم منفصل.

current supply live wire neutral wire "wire from heutral to mother earth" how equipment works .com

الكابل المحايد المتصل بالأرض

سـوف نتعرف أـن مهندسـي توزيـع الكهرباء يفعلون شيئاً مثيراً للاهتمام. ان أحـد الاسـلاك التـي تحمـل التيار الكهربائـي (المحايـد) متصـلاً بسـلك بالأرض (داخل الدائرة الزهرية) سوف يتم اعطاء كل سلك منهما اسم خاص به. فيسـمى السـلك المتصـل بالأرض «السلك المحايد» أو النتر.


ويسـمى السـلك الآخـر غيـر المتصـل بالأرض والذي يحمـل التيار بالسـلك المكهرب أـو (الفاز).

وسوف يتم تسمية الكابل الذي يوصل السلك المحايد بالأرض ب «الكابل الذي يوصل الكابل المحايد بالأرض»

والآن السؤال المهم هو: لماذا يقوم مهندسو الكهرباء بتوصيل الكابل المحايد بالأرض؟

الكابل المجايد المتصل بالأرض

ان هناك أسباب تقنية مهمـة لتوصيل الكابـل المحايـد بالأرض، والتـي لا نهتـم كثيراً لفهـم تفاصـيلها. ولكـن ان احدى تلـك الاسـباب هـي أـن هذا التوصـيل يحمينـا مـن الصواعق، وسيتم شرح هذا لكم باختصار.



ان نظام تزويـــــد الكهرباء (الشبكــــة الكهربائيـــة) يكون عادة فـــي الخارج ومكشوف للســماء. وبالتالي فانه معرض بالتأكيد للصواعق.

الكابل المحايد المتصل بالأرض

step down transformer hospital

مما يؤدي هذا الى تولد تيارات كهربائيــة عاليــة جداً والتــي يمكن أـن تنتقـل عبر الأسـلاك

دعناٍ نتخيل بأن البرق يضرب

جزءاً من الشبكة الكهربائية.


الـــى المســتخدمين النهائييــن (المصنع مثلاً) مما يسبب دماراً

رالمصبع مبلا) كبيراً.

how equipment works .com

الكابل المجايد المتصل


وهنا نشكر «الكابل المحايد الى الأرض» الأرضى الحماية من البرق. اذ أـن التيار الخطـر الناتج عـن الـبرق يتـم تصـريفه مـن خلال السـلك المحايـد (انظـر الأسهم) الى «الكابل من المحايد الى الأرض».



ومن خلال الكابل المتصل بالأرض، يتم تصريف التيار فـي النهايـة الـي الأرض. وبهذه الطريقة يذهب تيار البيرق بشكـل آمـن الدهاب الأرض بدلاً مــن الذهاب الـي بيتـك أـو مسـتشفاك الـي بيتـك أـو مسـتشفاك فيمنع ذلـك مـن حصـول فيمنع ذلـك مـن حصـول للكذارتري أن هذا التوصيل بالأرض مهم جداً!

المسار الأساسي للصدمة


دعنا نرجع ال<mark>ى الغلاية الكهربائية. سنقوم بعمل عطل كهربائي في تلك</mark> الغلاية لكي نقوم بمناقشته. سـوف نقوم بعمـل مشكلـة كهربائيـة فـي تلـك الغلايـة عـن طريـق الافتراض بتلامـس السـلك الكهربائـي المغذي بجسـم الغلايـة المعدنـي (الأسـهم الزهرية). ان هذا يجعل الغلاية المعدنية بأكملها تحمل كهرباء. اذا قام أحـد بلمسها،



how equipment works .com

المسار الأساسي للصدمة الكهربائية

يرغب التيار الكهربائي بالرجوع دائما أنى مصدرة، في الرسم البياني ادناه، ان التيار (AC) ممثل بالأسهم الصفراء. ينطلق مسار التيار من المصدر الى السلك النشط (الفاز) ومن ثم الى الغلاية. ومن الغلاية، يرجع مسار التيار الى المصدر من خلال السلك المحايد (النتر). تذكر بأن التيار يرغب دائماً بالرجوع الى مصدره.




المسار الأساسي للصدمة وفي النهاية يصا<mark>ب الشخص بصدمة كهربالكهربالكهربالية</mark>ن خلال المسار الذي يأخذه التيار عندما

وفي النهاية يضاح السخص مصدمة في المحكم الكهرباء. والذي يمكن أـن يكون محول خفـض الجهـد يبدأ التيار مـن الجزء الخاص بالتغذيـة فـي شركـة الكهرباء. والذي يمكـن أـن يكون محول خفـض الجهـد الكهربائي الذي يقع على مسافة معينة من المستخدم النهائي (مصنع مثلاً).

- (1) ومن ثم يمر التيار عبر السلك النشط (الفاز) الغلاية
 - (3) لدى هذه الغلاية عطل اذ هناك تماس كهربائي بين سلك التسخين والجزء المعدني من الغلاية
 - (4) والذي ينتشر فيها التيار. يلمس الشخص معدن الغلاية فيمر التيار فيه وينتشر في جسمه
 - (5) والى قدميه. ومن قدميه يذهب التيار الى الأرض.
- (6) ووفقاً لما ذكر سابقاً فان الارض تحمل التيار الكهربائي مثل السلك وبالتالي فانها تحمل التيار الكهربائي الآتي من قدمي الشخص وتأخذه الى «السلك من المحايد الى الأرض).
 - (7) ويحمل هذا السلك التيار من الأرض الى السلك المحايد (النتر).
- (8) وفي النهاية يحمل السلك المحايد التيار ويرجعه الى مصدره الى محول خفض الجهد الكهربائي في شركة الكهرباء. شركة الكهرباء. (1) إن هذا يبدو وصفاً طويلاً ولكنه من السهل فهمه عندما تراه على رسم تخطيطي كما هو موضح لاحقاً.

المسار الأساسي للصدمة الكهربائية



والآن بعد أن عرفت المسار الأساسي للصدمة الكهربائية، يمكننا مناقشة بعض عناصر السلامة.


لقد تعلمنا سابقاً بلن المقاومة هي مقياس لمدى سهولة تدفق التيار عبر شيٍ


ان الشيء الذي لديه مقاومة منخفضة فانه يعطي المجال بتدفق مقدار كبير من التيار بينما الشيء الذي لديه مقاومة عالية لن يعطي المجال الا بتدفق مقدار قليل من التيار.

«الموصلات» هي مواد توصل التيار بسهولة، عليك أن تتذكر أن التيار هو عبارة عين تدفق للالكترونات. في الموصلات الجيدة، تكون لدى الالكترونات حرية التحرك بسهولة مما يؤدي الى تدفق التيار بسهولة. ان المعادن مواد موصلة جيدة للكهرباء وهي متواجدة في الأسلاك التي تحمل الكهرباء.وان مقاومة الموصلات لتدفق التيار منخفضة.

ان الحل الأكثر شيوعاً لهذه المشكلة هي تغطية الموصلات بطبقة عازلة. وان معظم الاسلاك معزولة بهذه الطريقة. ويوجد جزء معدني موصل (الاسهم الحمراء) يكون لديها قدرة مقاومة منخفضة لتدفق التيار. يتم تغطية هذا الجزء بطبقة عازلة تكون مقاومتها لتدفق التيار عالية.


ان هذا العزل يجعل من الآمن لمس سلك كهربائي.






ويمكن أن يضرب الطبقة العازلة شيء ما مثل المعدات أو الأبواب وغيرها، والذي يمكن أن يضر بالطبقة العازلة للاسلاك بسهولة ويزيل ذلك خاصية

انه من غير الآمن الآن لمس السلك المضروب عزله. وطالما أن الطبقة العازلة غير موجودة، فانه سيكون هناك احتمال في حال قمت بلمس السلك فان اصبعك سيلمس الجزء الموصل منه وتحصل لك صدمة كهربائية. وبالتالي قم دائماً بفحص الأسلاك الموجودة للتأكد من عدم وجود أي ضرر فيها وقم بالانتباه لكي لا تحصل لك صدمة كهربائية.



من الممكن كميزة للسلامة عزل أسطح المعدات. اذا تم فعل ذلك بطريقة صحيحة، فانه يتم تغطية جميع الأجزاء الموصولة للكهرباء بطبقة عازلة (الطبقة باللون الزهري). وبهذه الطريقة يكون من الآمن لمس مثل هذه المعدات لأن الطبقة العازلة لديها مقاومة عالية لتدفق التيار، وبالتالي لن تسبب صدمة.



مـن الناحيـة العمليـة، اذا كانت المعدات تعتمد على العزل فيمــا يتعلـــق بالسـلامة، فانهـا يجـب ان تكون محميـة بمـا لا يقــل عـن طبقتيـن مـن العازل (الطبقــــة الزهريـــة المزدوجة). ان هذا يسمى «العزل المزدوج».

الفئة الثانية من العزل


الفئة الثانية Class 2 how equipment works .com

اذا قمـت بالنظـر الـي المعدات الكهربائيـــِة التـــى تســـتعملها، فســـتجد اـــن لديهـــا بالغالــِـب ملصــقات توضــح اصــناف امور كثيرة. وبالاعتماد على القوانيين المحليــــة، فان الرمـِـــز ادناه (مربعیـن) یشیـر الـی اـن المعدة لديها عزل مزدوج. هناك طرق عديدة لتصنيف الحمايــة التــي تِحملها المعدة الكهربائية. ويمكن أـن تسـمي المعدات التـي لديهـا عزل مزدوج «الفئة الثانية»

الفئة الثانية من العزل


وبطريقة مشابهة، اذا كنت تقف على نقطة رطبة (محلول ملحى مثلاً)، فان تأثير الصدمة الكهربائية سيكون أسوأ بكثير. لأن السائل سيقلل من المقاومة بين قدميك والأرض. مما يجعل تدفق التيار اكبر ومما يصيبك بصدمة أكبر.

الا أنه يمكننا القيام بعكس ذلك ونقوم بزيادة السلامة. يمكننا زيادة المقاومة وذلك بارتداء أحذية سلامة خاصة بالعمل والتي يكون لديها مقاومة عالية للتيار الكهربائي. وستعمل مثل هذه الأحذية كعازل.



كيف يمكن لتأريض أجسام المعدات بحمايتك من الصدمة الكهربائية


هناك سلك اضافي يمكننا اضاقته الى الأسلاك الكهربائية التي قمنا بدراستها حتى الآن والتي يمكن لن تجعل الأشياء أكثر أماناً. انه السلك المستخدم للمعدة التي يكون لديها أسطح معدنية. ويتم توصيل هذا السلك الذي يمكن أن يسمى «السلك من جسم المعدة الكي الأرض» والموضح في الشكل أدناه والذي يصل جسم المعدة المعدني(مثل الغلاية الكهربائية) الى الأرض. ويظهر هذا السلك أدناه باللون الأخضر.



ان كلا السلكين يتصلان بالأرض. الا أن أحدهما يتصل بالسلك المحايد (السهم الأسود) والآخر يتصل بالجسم المعدني من المعدة (السهم الأخضر).

كيف يمكن لتأريض أجسام المعدات بحمايتك من الصدمة الكهربائية


بالاضافة الى ذلك، يكون السلك من المحايد الى الأرض عادة بعيداً عنك. ومن ناحية أخرى، يكون الكابل الذي يصل جسم المعدة بالأرض (الأرضي) قريب منك، لأنه يكون متصلاً بالمعدة التي تقوم باستخدامها.




التأريض

لنفترض أولاً بأنه لا يوجد كابل يصل جسم المعدة الى الأرض. كما ذكر سابقاً، عند حصول مشكلة ما، يختار التيار الاتجاه الى الشخص ويصيبه بصدمة كهربائية.

يقوم الكابل الذي يصل جسم المعدة بالأرض بحمايتنا بطريقتين سنقوم بشرحها فيما بعد. للتوضيح سنقوم بعمل عطل افتراضي بالمعدة. والآن يقوم السلك مغذي المعدة بالكهرباء بعمل تماس كهربائي مع جسم المعدة (الأسهم الزهرية) ويكون الجزء المعدني ممتلئ بالتيار الكهربائي. اذا قمت بلمس المعدة فيمكن أن تصيبك صدمة كهربائية.







التأريض

لنقم الآن بالسيناريو نفسه، ولكن في هذه المرة يكون الكابل الأرضي من جسم المعدة الى الأرض متصلاً. والآن يكون لدى التيار طريقين للوصول الى الارض. اما عبر الشخص (الأسهم الحمراء) أو يذهب عن طريق كابل التأريض من جسم المعدة إلى الأرض (الاسهم الخضراء).


أـي مـن هذه الطّريقيـن لديـه مقاومـة أقـل؟ ان الأسـلاك هـي موصـلات جيدة جداً للكهرباء وبالتالي تحمل التيار بسهولة. لذلك يكون لدى الكابل من جسم المعدة الى الأرض المقاومـة الأقل. وان الاشخاص وخاصـة ببشرة جافـة لديهـم قابليـة توصـيل منخفضة الى حد ما وبالتالي تكون مقاومتهم عالية.





التأريض

لأن كابل تأريض المعدة الى الأرض لديه مقاومة لتدفق التيار أقل بكثير من مقاومة الانسان، فان تيار الصدمة يفضل أن يذهب من خلال كابل التأريض بدلاً من الانسان. وبهذه الطريقة ومن خلال توفير مسار سهل للتيار، فان كابل تأريض جسم المعدة الى الأرض ينحرف وبالتالي تحمي الانسان من الاصابة بالصدمة.



أجهزة ايقاف التيار العالي

الا أن تأريض جسم المعدة ليس الطريقة الوحيدة للوقاية من الصدمة الكهربائية. انها لا تؤدي فقط الى انحراف تيار الصدمة الى الأرض بدلاً من جسم الانسان وانما ايضاً تقوم بوقف تدفقه. ولكنها لا تستطيع ابقاف تدفق التيار بحد ذاته. وبدلاً من ذلك فانها تحتاج الى مساعدة فئة أخرى من اجهزة السلامة التي ستسمى الآن «أجهزة ايقاف التيار العالي». ان هذه الأجهزة مصممة لوقف تدفق التيار عندما يتجاوز التيار حد الأمان المحدد.

مسموح تدفق التيار الاعتيادي normal current allowed

هناك نوعان رئيســــيان لأجهزة ايقاف التيار العالي:




الفيوزات (المصاهر) 2. circuit breaker الكهربائية



how equipment works .com

تتكون هذه الأجهزة من سلك قصير ورفيع يمكن لن يذوب بسهولة. يكون هذا السُـلُك (الاحمـرْ في الصورة أدناه) عَادة مغلقاً بغطاء واقي. يتدفيق التيار من خلال الحمان

اذاً كان هناك تيار عالم جداً، فان السلك الموجود في القاطع يسخن ويذوب. ولا يمكن للسلك المنصهر في القاطع أن يحملُ التيارُ بعد الأن، وبالتالي يُتوقفُ تدفق التيار العالي.







قواطع الدائرة الكم بائية

ان هذه القواطع الكهربائية أكثر ملاءمة من الفيوزات لأنها لا تحتاج الى استبدال في كل مرة تنصهر فيها. ويقوم قاطع الدائرة الكهربائية مثل قاطع التيار بكسر (وقف) تدفق التيار اذا تجاوز تدفق التيار الحد المحدد.

وبمجرد حـل سـبب التيار العالـي، فيمكـن دفـع المفتاح بسـهولة الـى وضعيـة التشغيـل (ON) وبالتالـي يتدفـق التيار مـن جديد. ولكـن لـن نحتاج لاسـتبدال لـي شيء على عكس الفيوزات التي بحاجة الى استبدال عند انصهارها.





قواطع الدائرة الكهربائية


الق نظرة على منزلك. يمكن أن يكون هناك فيوزات (قواطع تيار) أو قواطع الدائرة الكهربائية في أحد الدائرة الكهربائية في أحد المنازل. ان القاطع المؤشر عليه بالسهم الأحمر موضوع على وضعية الاطفاء (OFF).




قواطع الدائرة الكهربائية

في ظل الظروف الاعتبادية دون وجود اعطال، فإن التيار الاعتبادي يتدفق الى المُعدة. ويذهب التيار مين خلال قاطع الدائرة الكهربائية والذي يبقى بوضعية التشغيل (ON) لأن التيار ليس عالياً جداً.

يذهب تيار الصدمة الى المعدة ومن ثم الى الأرض. بكون لهذا المسار مقاومة قليلة جداً وبالتالي يمكن للتيار التدفق بشكل سهل جداً. ان هذا يؤدي الى مرور مقدار كبير من التيار من خلال قاطع الدائرة الكهربائية.






يؤدي التيار العالي الى تحرك قاطع الدائرة الكهربائية الى وضعية الاطفاء (OFF) ويؤدي الى ايقاف تدفق تيار اضافي. ان كل شيء آمن بعد ذلك.


فائدتان

لاحظ بأن كابل تأريض جسم المعدة يفيد بطريقتين:

أولاً، يقوم بحرف التيار بعيداً عن الانسان.

وثانياً، يسمح يمقدار كبير من التيار بالذهاب من خلال قاطع الدائرة الكهربائية والذي يقوم باطفاء المفتاح (OFF)





أقل من 30 ميلي أمبير

يحميك النظام أعلاه (الفيوزات لو القواطع الكهربائية) من التيارات العالية نسبياً، مثل التي مقدارها 10 أمبير. ولسوء الحظ، يمكن لن تسبب التيارات الأقل كثيراً من هذا المقدار (مثلا 100 ميلي أمبير) (100 مرة أقل من 10 أمبير) الموت بالصدمة الكهربائية.

10 amperes

100 milli amperes



how equipment works .com


وبالتالي، هناك حاجـة لشيـء أكثـر حسـاسية مـن الفيوزات (قواطـع التيار) أـو قواطـع الدائرة الكهربائية لحمايتك. سيتم الآن مناقشة أحد الأجهزة والذي سيسمى«جهاز ايقاف التيار غير المتساوي». يمكن لهذا الجهاز أن يوقف تيارات الصدمة الصغيرة (على سبيل المثال أقل من 30 ميلي أمبير). جهاز ايقاف التيار غير المتساوي

يعمل جهاز ايقاف التيار غير المتساوي بالطريقة تفسها. يعمل على الفحص بشكل دائم للتأكد من لن مقدار التيار الذاهب الى المعدة يساوي مقدار التيار الراجع من المعدة. لي أنه يقارن التيار المتدفق في السلك النشط (الفاز) والسلك المحايد (النتر) للتأكد من أنهما متساويان. في المثال أدناه، تيار بمقدار 1000 ميلي أمبير (1000 ميلي أمبير على أمبير المعدة وتيار بمقدار 1000 ميلي أمبير يرجع من المعدة. وطالما أن التيار في السلك النشط (الفاز) يساوي التيار قي السلك المحايد (النتر)، يبقى جهاز ايقاف التيار غير المتساوي على وضعية التشغيل السلك المحايد (النتر)، يبقى جهاز ايقاف التيار غير المتساوي على وضعية التشغيل ON

how equipment works .com

جهاز ايقاف التيار غير المتساوي


اذا كان هناك اختلاف (لَـي غيـر متسـاويان)، كمـاً هـو موضح فـي الشكـل الايمـن ادناه، فانه يعمل على الاطفاء OFF ويوقف تدفق التيار.



how equipment works .com

جهاز ا<mark>يقاف التيار غير</mark> المتساوي

اذا لمس شخص معدة معطلة وحصل له صدمة كهربائية. فيذهب تيار الصدمة (30 ميلي أمبير في المثال أدناه) عبر الشخص الى الأرض ويرجع الى مزود التيار دون تجاوز جهاز ايقاف التيار غير المتساوي (انظر الى الأسهم الحمراء). وبالتالي في المثال أدناه، وبينما يذهب تيار يمقدار 1000 ميلي أمبير عبر جهاز ايقاف التيار غير المتساوي الى المعدة، يرجع فقط منها 970 مبلي أمبير من يكتشف جهاز ايقاف التيار عن التيار غير المتكافئ ويقوم فوراً بايقاف تزويد التيار مما يجعل كل شيء أمنا.



!!مسميات مختلفة

ان جهاز ايقاف التيار غيـر المتكافـئ قادر علـى قياس الاختلافات الصـغيرة جداً (مثلاً 30 ميلـي أمـبير) وبالتالـي هـو قادر علـى توفيـر حمايـة جيدة مـن التيارات المنخفضة والتي قد تكون قاتلة.

فـي الواقـع، وبالاعتماد علـى الدولـة التـي تعيـش فيهـا، فان لهذا الجهاز عدة مسـميات هـي: «جهاز التيار المتبقـي (RCD)» ، «قاطـع الدائرة الكهربائيـة المتبقـي» «قاطع أرضي لمنع تسرـب الكهرباـء نتيجة للأعطاـل (GFCI) «قاطـع أرضي للأعطال (GFI) «قاطع منع تسرب التيار (ALCI) ...!

المخاطر الكهربائية وكيفية السيطرة عليها


تحدث الحوادث الكهربائية بسبب ثلاثة عوامل معاً وهي:

- المعدات غير الآمنة و/أو العزل غير الآمن
 - أماكن العمل غير الآمنة بسبب البيئة

- ممارسات العمل غير الآمنة



السيطرة عليه - عزل الأجزاء الكهربائية



استخدم أجهزة الحماية أو الحواجزيم الأغطية

قم بالانتباه لمنع الأجزاء المكهربـــة للمعدات الكهربائيـة التي تعمـــل ب 50 فولـت أـو أكثـر من التلامس غير المقصود

الخطر - الأجزاء الكهربائية المكشوفة



لقد تم ازالة غطاء علبة الأسلاك وهذا خاطئ


السيطرة - قم بعزل الأجزاء الكهربائية -الخزائن والصناديق والوصلات





يجـب حمايـة الوصـلات الموجودة فيهـا ويجـب اغلاق الفتحات غيـر المستخدمة

السيطرة - قم باغلاق الفتحات



صورة تظهر انتهاكات لهذه المتطلبين

- علب التوصيلات الكهربائية وعلب سيحب الكوابل والوصلات أغطية معتمدة.
- يجـب اغلاق الفتحات غيـر المسـتخدمة للكاابينات والصــناديق والتجهيزات (لا يجب أن يكون هناك أجزاء ناقصة)

الخطر - خطوط الضغط العالي

- عادة يكون غير معزول
- أمثلة على المعدات التي يمكن أن تقترب من/تلامس خطوط الطاقة.



الرافعات - ال

- صـــندوق قلاب مرفوع

- الونشات

- السلالم

- السقالات

الحفارات

- زول طلاء مصــنوع من الالمنيوم


السيطرة - خطوط الضغط العالي

- · ابق على بعد لا يقل عن 10 أقدام (حوالي 3 أمتر) عن هذه الخطوط
 - و قم بوضع لافتات تحذيرية
 - افترض دائماً أن الخطوط مكهربة
- استخدم السلالم المصنوعة من الخشب أو الألياف الزجاجية وليس المعدن
- يحتاج العمل على خطوط الطاقة تدريب
 خاص ومعدات وقاية شخصية خاصة



الخطر - الأسلاك غير المناسبة


- الخطر اذا كان سمك السلك أصغر مما يجب
- مثال معدة موصولة بوصلة كهربائية لديها سلك رفيع
 جداً بالنسبة لحمل المعدة
- سـتعمل الأداة على سـحب تيار أكـبر ممـا تتحملـه
 الوصلة الكهربائية مما يسبب سخونتها وحريق محتمل
 دون أن يُفصل قاطع الدائرة الكهربائية
- يمكن أن يكون قاطع الدائرة الكهربائية مصمماً بحجم مناسب للدائرة الكهربائية ولكن ليس للوصلة الكهربائية ذات السلك الرفيع.



يعمل جهاز قياس الأسلاك على قياس الأسلاك التي تتراوح حجمها من الرقم 36 الى 0 وفقاً لمقياس الأسلاك الأمريكي (AWG)

السيطرة - استخدام السلك الصحيح


- يعتمد اختيار السلك على العملية التشغيلية ومواد البناء والحمل
 الكهريائي والعوامل البيئية _
 - استخدم الأسلاك الدائمة بدلاً من الوصلات الكهربائية المؤقتة
 - اذا لزم الأمر ، استخدم الوصلا الكهربائية الصحيحة



____ يجب أن يكون السلك من نوع 3 وأن يكون مصمماً للأعمال الصعبة جداً

الخطر - الوصلات والاسلاك المعيبة







وصلات المقابس والأدوات تالفة

الخطر - الوصلات الكهربائية التالفة

- يمكن أن تتلف الوصلات الكهربائية بسبب:
 - قِدمها
 - حواف الابواب أو النوافذ
 - المشابك أو الأربطة
 - الخدش من المواد المجاورة لها
 - نشاط العمل في المنطقة
- يمكن أـن يسبب الاستخدام غيـر الصحيح للوصلات الكهربائية الصدمات الكهربائية أـو الحروق أو نشوب الحرائق






السيطرة - الوصلات والأسلاك

- قم بعزل الكوابل المكهربة
- قم بفحص الوصلات الكهربائية قبل الاستخدام
- استخدم فقط الوصلات ذات الثلاثة أسلاك (المؤرضة)
- استخدم فقط الوصلات الكهربائية المخصصة للاستخدام الصناعي
- الصناعي السـتخدم فقـط الوصـلات وأجهزة التوصـيل والتجهيزات المزودة بمخفف تيار
- قم بازالة الوصلات من خلال سحبها من المقابس وليس بشد الوصلات
- بشد الوصلات • يجب ايقاف الوصلات غير المخصصة للاستخدام الصناعي أو الوصلات التي تم اجراء تعديلات عليها فوراً من الخدمة



الاستخدام المسموح به للوصلات

لا تستخدم الوصلا<mark>ت الكهربائية</mark> عندما يكون فحصها بشكل دوری صعباً أـو عندمـا یکون هناك احتمالية أن تكون تالفة



• لا تقـم بتوصـيل الوصـلات الكهربائيـــة مـــن خلال المداخــل، النوافــذ اــو اــي فتحات أخرى مشابهــة (مــا لم تكن محمية)

معدات ثابتة لتسهيل التبادل

 لا تسـتخدم الوصـلات الكهربائيـة عندما تكون مخباء في الجدران، الأسـقف، الأرضيات، الأنابيــب اــو غيرها من القنوات

التأريض



ينشأ عن التأريض مسار ذو مقاومة قليلة من المعدة الى الأرض لتشتيت التيار غير المرغوب عندما يحدث تماس كهربائي أو برق، فان الطاقة تتدفق الى الأرض لحمايتك من الصدمة الكهربائية والاصابة والموت.

الخطر - التأريض غير المناسب





- يمكن أن يكون هناك تيار كهربائي في جسم المعدة التي ليست مؤرضة بشكل مناسب
- يمكن أـن يكون سـلك التأريـض (الثالـث)
 مقطوعاً أو أن يكون قابساً مكسوراً
- عدد خطر التأريض غير المناسب من أكثر المعايير الأكثر انتهاكاً في الصناعة

السيطرة - الأدوات والمعدات الأرضية

- قــم بتأريــض أنظمــة تزويــد الطاقــة ،
 الدوائرالكهربائية ، المعدات الكهربائية
- قـم بفحـص الأنظمـة الكهربائيـة بشكـل متكرر
 للتأكد أن المسار الى الأرض سليم
 - قم بفحص المعدات الكهربائية قبل الاستخدام
- لا تقم بازالة شوكات الأرضى من الأدوات أو وصلات المقابس
- قـم بتأريـض الأجسـام المعدنيـة المكشوفـة
 للمعدات الكهربائية




السيطرة - قم باستخدام قاطع تسرب الارضي (GFCI)



- يحميك من الصدمات الكهربائية
- يكشف الاختلاف في التيار ما بين الأسلاك السوداء والبيضاء (الفاز والنتر)
- اذا تم اكتشاف عطل أرضي، فان هذا القاطع يعمل على قطع الكهرباء في 40/1 جزء من الثانية





السيطرة - برنامج الفحص الدوري للتأريض

يجب ان يتضمن البرنامج ما يلي:

- كل الوصلات
- المقابس التي ليست جزءاً من مبنى أو منشأة
- المعدات الموصولة بمصدر للكهرباء بواسطة وصلة كهربائية

تتضمن متطلبات هذا البرنامج ما يلي:

- اجراءات محددة معتمدة من قبل صاحب العامل
 - شخصاً مختصاً بتنفيذ البرنامج
- فحصاً بصرياً للتأكد من عدم وجود تلف في المعدات المتصلة بوصلة كهربائية وقابس

أخطار الحمل الزائد

- اذا تـم توصـيل العديـد مـن الأجهزة فـي دائرة كهربائية، فسيعمل التيار على تسخين الأسلاك الى درجـة حرارة عاليـة جداً ممـا قـد يسـبب نشوب حريق
- اذا ذاب الجزء العازل من السلك، قد يتكون شرار مما قد يسبب نشوب حريق في المكان الذي يحصل فيه حمل زائد حتى داخل الجدار.





أجهزة الحماية الكهربائية

- تقوم هذه الأجهزة بوقف تدفق التيار في حال حصول حمل زائد أو عطل أرضي في الدائرة الكهربائية
- وتتضمن هذه الأجهزة قواطع التيار (الفيوزات) وقواطع الدائرة الكهربائية وقواطع تسرب الأرضي(GFCI)
- ان قواطع التيار (الفيوزات) وقواطع الدائرة الكهربائية هي أجهزة لقطع تدفق التيار العالي
 - عندما یکون تیار کهربائی عالی:
 - تنصهر الفيوزات
 - ينزل قاطع الدائرة الكهربائية

قاطع تسرب الأرضي(GFCI)



- 0 يقوم هذا الجهاز بحمايتك من الصدمات الخطيرة
- ٥ يكشـف هذا الجهاز الاختلاف فــي التيار بيـن أسـلاك الدائرة الحمراء والسوداء
- ٥ (يمكن أن يحدث ذلك عندما لا تعمل المعدات الكهربائية بطريقة صحيحة مما يسبب تسرباً - يعرف باسم العطل الأرضي)
- ٥ اذا تـم اكتشاف عطـل أرضـي، يقوم هذا القاطـع بفطـع تدفـق
 التيار فـي أقـل مـن 40/1 جزء مـن الثانيـة، ممـا يحميـك مـن
 الصدمات الخطرة







RCBO 1P+N



RCBO 1P+N 1module

أجهزة حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية

RCCB قاطع دائرة يعمل اليار المتبقى قوم بحماية الشخاص

RCBO قاطع الليار المنزليمع حماية ضد زيادة الليار يتحميا الشخاص والخطوط

> E&I Section-JBC

الوصلات الكهربائية المزودة قاطع تسرب أرضي(GFCI)



E&I Section-JBC

المخاطر الناتجة عن التأريض السيء


- من أكثر معايير أوشا المنتهكة
- يجب أن تكون فولتية الأجسام المعدنية للمعدات الكهربائية والتي قد نلمسها صفراً بالنسبة للأرضي مثل المفاتيج الكهربائية، المواسير الكهربائية وغيرها
- يمكن أن تتكهرب أغطية المحركات أو الاجهزة أو الأدوات الموصولة
 بتأريض غير مناسب
- اذا قمت بملامسة جهاز كهربائي مأرض بطريق غير صحيحة، فانك ستصاب بصدمة كهربائية

فحص قاطع تسريب أرضي (GFCI) باستخدام أداة فحص خاصة لهذا القاطع ومعيرة لذلك (يتم اجراء هذا الفحص بشكل سنوي)



JBC

الخطر - الدوائر الكهربائية بحمل زائد



يمكن أن تنشأ المخاطر بسبب:

- توصيل العديد من الأجهزة على دائرة كهربائية
 مما يسبب سخونة للأسلاك وربما ينشب حريق
 - تسخين الأدوات التالفة
 - عدم وجود حماية للتيار الزائد
- ذوبان عازل السلك والذي يمكن أن يسبب
 تكوين شرار ونشوب حريق في المكان الذي
 يوجد فيه حمل زائد حتى داخل الجدران

السيطرة - أجهزة الوقاية الكهربائية



- تقوم بفتح الدائرة بشكل أوتوماتيكي اذا تم اكتشاف تيار زائد ناتج عن حمل زائد أو عطل أرضي قطع الكهرباء
- تتضمن قواطع تسریب أرضي(GFCI) وقواطع تیار (فیوزات) وقواطع دائرة کهربائیة
- ان قواطـــع التيار (الفيوزات) وقواطـــع الدائرة الكهربائيـة هـي أجهزة خاصـة بالتيار الزائد. فعندمـا يكون هناك تيار قوي جداً: حدوب قواطع التيار (الفيوزات)
 - يفتح فاصل قواطع الدائرة الكهربائية

متطلبات الأدوات الكهربائية




- أن يكون لديها وصلة مقابس ثلاثية مؤرضة
 - أن تكون معزولة عزلاً مزدوجاً أو
- أـن يزود لهـا الطاقـة الكهربائيـة مـن محول عزل بجهـد
 منخفض (Isolation transformer)

نصائح للاستخدام الآمن

- استخدام قفازات <mark>وأحذية مناسبة</mark>
- تخزينها في مكان جاف عند عدم الاستخدام
 - لا تقم باستخدامها في الظروف الرطبة
 - ابقاء مناطق العمل مضاءة بشكل جيد
 - التأكد من عدم وجود مخاطر التعثر
 - لا تقم بحمل أداة من وصلتها
 - لا تقم بشد الوصلة لفصلها
- ابق الوصلات بعيداً عن الحرارة أو الوقود أو الحواف الحادة
- قم بفصلها من المصدر الكهربائي عندما لا تكون قيد الاستخدام
 عند عمل الصيانة لها (مثل تبديل طارة الصاروخ)
 - ازالة الأدوات التالفة من الخدمة




منع المخاطر الكهربائية - الأدوات



اشارة العزل المزدوج

- قم بفحص الأدوات قبل الاستخدام
- قـم باسـتخدام الأداة المناسـبة بشكـل
 - قم بحماية أدواتك
 - قم باستخدام أدوات بعزل مزدوج

الاضاءة المؤقتة



قم بحمايتها من التلامس والتلف ولا تقم بتعليقها من وصلاتها الا اذا صممت كذلك

دلائل على وجود مخاطر كهربائية




- نزول القواطع الكهربائية أو انصهار الفيوزات
- سـخونة فـي الأدوات، الأسـلاك، الوصـلات، التوصيلات أو صندوق توصيل
- فصل الدارة الكهربائية عن طريق قاطع تسريب الأرضي GFCl
- المادة العازلة الممزقة أو المهترعة حول السلك أو التوصيلات

عزل واقفال مصادر الكهرباء



- استخدام الأقفال لمصادر الطاقة بعد اطفائها
- وضع بطاقات تحذيرية على أنظمة التحكم المطفأة
- وضع بطاقات تحذيرية على المعدات والدوائـر الكهربائية المطفأة على جميع النقاط التي يمكن أن يتم التفعيل عندها
- عجـبُ أـن تحدد البطاقات التحذيريـة المعدات أـو الدوائر الكهربائية التي يتم العمل عليها


ممارسات العمل المتعلقة بالسلامة



لحماية العمال من الصدمات الكهربائية:

- اســتخدم حواجــز وأجهزة حمايــة لمنــع المرور مــن خلال المناطق التي فيها معدات مكهربة مكشوفة
- خطط بشكل مسبق للعمل، وقم بلصق تحذيرات للمخاطر واستخدم تدابير وقائية
- حافـظ علـى مسـاحات العمـل والمممرات خاليـة مـن الوصلات

ممارسات العمل الآمنة



- استخدم أدوات معزولة خاصة عند العمل
 علـــــــــــــــــــــ التيار (الفيوزات) ذات
 الأطراف النشطة
- لا تسـتخدم وصـلات وأسـلاك ممزقـة أـو
 مهترئة
- لا تقم بشد وصلات المقابس بمشابك، ولا
 تقم بتعليقها بمسامير أو بأسلاك

منع المخاطر الكهربائية - التخطيط



- خطط لعملك مع الآخرين
 - خطط لتجنب السقوط
- خطط لعزل واقفال المعدات
 - قم بنزع المجوهرات
- تجنب الظروف الرطبة وخطوط الضغط العالي

تجنب الظروف الرطبة




- اذا قمت بلمس سلك مكهرب أو أي عنصر كهربائي
 آخر حتى أثناء الوقوف في بركة صغيرة من الماء،
 فانك ستصاب بصدمة كهربائية
- يمكن أن يعرضك العزل التالف والمعدات أو الأدوات التالفة الى أجزاء كهربائية نشطة
- ان لوحات المفاتيح المعدنية واضاءات الأسقف غير المأرضة بشكل صحيح تكون خطرة بشكل خاص في الظروف الرطبة
 تزيد الملابس الرطبة والرطوبة العالية والعرق من
- · تزيّد الملاّبُس الرّطبة والرطوبة العالية والعرق من فرص الصعق الكهربائي

منع المخاطر الكهربائية - معدات الوقاية الشخصية



- إلبـــس الحذاء المناســـب المعزول
 كهربائياً (عدم لبس أحذية التنس)
- إلبيس قفازات معزولية بالمطاط وغطاء الرأيس وأكمام واستخدم حصائر وبطانيات عازلة للكهرباء عند الحاحة
- استخدم خوذة سلامة (معزولة غير موصلة للكهرباء)

ما الفرق بين وظيفة قاطع الدائرة الكهربائية وقاطع الحمل الزائد؟



ان قاطع الحمل الزائد مصمم لفصل التيار بعد مدة معينة من الزمن بعدما يتجاوز سحب التيار الحد الأقصى الذي يتحمله المحرك بصورة آمنة. حيث يتم ضبط القاطع عادة للفصل عند التيار العالمي وهذا يشبه الى حد كبير عمل القاطع الكهربائي عندما يكون هنالك تماس في ولألن القواطع تفصل بسبب التماسات الكهربائية في الدائرة الكهربائية، فانه عندما يفصل قاطع الدائرة الكهربائية فانك لا تستطيع اعادة تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية بشكل يدوي هكذا ببساطة حتى يتم التأكد من أن المعدة والدائرة الكهربائية يمكن أن تشغل بصورة يتم التأكد من أن المعدة والدائرة الكهربائية بصورة يدوية بشكل


اذا كنت تعرف على وجه الخصوص أنه قاطع حمل زائد، يمكن القيام عندها باعادة رفع قاطع الدائرة الكهربائية المفصول لمرة واحدة فقط. ويمكن أن يشترط كل موقع بأن لا يتم اعادة رفع القواطع الا من قبل الموظفين المؤهلين كهربائياً.

ادارة التغيير في النظام الكهربائي

إن «التغيير» هو أي تعديل يتم القيام به على انظمة المصنع ولا يشمل الاستبدال من تفس النوع.

وتتضمن التغييرات على الأجزاء الكهربائية التي قد تؤثر على سلامة التشغيل أو سلامة المعدات الكهربائية على سبيل الذكر لا الحصر:

- نظام اطفاء المصنع الطارئ
- أجهزة التحكم (بما في ذلك أجهزة الرصد وأجهزة الاستشعار وأجهزة الانذار وأجهزة الحماية التسلسلية (Interlocks)
 - مواصفات المعدات
 - اصدارات برنامج التحكم التي قد تؤثر على سلامة التشغيل



مخاطر الفولتية العالية (الجهد العالي) الأخرى

تصنيف الجهد

- تصنيف الجهد: تستخدم شركة برومين الأردن تصنيفات الجهد التالية لتطبيق هذا المعيار:

الجهد المنخفض: - أقل من 1000 فولت

الجهد المتوسط: - ما بين 1000 و 15000فولت

الجهد العالي: أكثر من 15000فولت

ملاحظة هامة: ان هذا التصنيف لا يعني أن الجهد المنخفض أكثر أماناً فيما يتعلق بحوادث القوس الومضي. وانما بالعكس تماماً، فقد بينت بعض الاحصائيات الأوروبية أن معظم حوادث القوس الومضي تحصل في الأنظمة ذات الجهد المنخفض.

القوس الومضي (Arc

 ان القوس الومضي هـو مرور التيار الكهربائي ما بين موصلين مـن خلال غاز أـو بخار متأيـن عادة يكون الهواء.



 القوس الومضـــــي – دائرة كهربائية قصيرة من خلال الهواء (البرق)
 القوس الومضي – القوس المتفجر

في حال حصول حادث قوس ومضي فان كمية هائلة من الطاقة الاشعاعية المركزة تنفجر من مصدرها. ويُعرف هذا الانفجار بالانفجار القوسي، والذي يمكن أن يتلف قدرة الانسان على السمع. ويكون هناك كرة ويكون هناك كرة غالية والذي يمكن أن يتلف قدرة الانسان على الرؤية ويكون هناك كرة غازية شديدة الحرارة والتي يمكن أن تحرق جسم الانسان بشدة وتعمل على اذابة المعادن في غرفة القواطع.

القوس الومضي (Flash

قوس ومضي / بحدث انفحا Arc Flash/Blast Occurs ينشأ قوس Arc occurs يقوم الكهربائي بالتصليحات Electrician Performs R€







الاصابات الناتجة عن

- صدمات كهربائية
 - و حروق شدیده
 - العمي
- اصابات ناتجة عن الانفجار
- جروح بسبب الشظايا

الاصابات الناتجة عن انفجار الرئة: يمكـــن أـــن يســبب انفجار القوس الومضى اصابات بسبب الاستنشاق. على سبيل المثال: استنشاق أبخرة نحاس ذات درجات حرارة عاليـة اذ ان هذه الأبخرة قد تحتوي على اكثر من 100 مادة سامة.


- تمزق طبلة الأذن
- اصابات مين موجات الضغيط الناتجية مين



| القوس | تصل الى 20 الف درجة |
|-------|----------------------|
| الشمس | ، 5500 درجة مئوية |



| قياس الضجيج للقوس الومضي | 145 |
|--------------------------------|--------|
| علی بعد مترین | ديسيبل |
| قياس الضجيـــج لمحرك طائرة | 132 |
| نفاثة على بعد 200 قدم | ديسيبل |
| الحد العتبي لشعور الاذن بالألم | 130 |
| الناتج عن الضجيج | ديسيبل |



الأسباب الرئيسية للقوس الومضي؟

يمكن لن تؤدي تكثف بخار الماء والغبار والماء والشوائب والتلوث والتآكل والزيوت والشحوم الى تكوّن بداية مسار للدارة الكهربائية القصيرة.

الحيوانات: ويمكن ان تدخل الحيوانات أو الحشرات على الأجهزة الكهربائية وتؤدي الى حدوث قوس ومضي لانزلاق غير المقصود للأجزاء المرتخية أو لمس اليدين غير المقصود للأجزاء الكهربائية النشطة يمكن أن يؤدي ذلك الى تكون تيار كهربائي يمكن أن ينتقل من كابل الى آخر.

 ومن الأسباب الاخرى المحتملة لحصول القوس الومضي التوصيلات المرتخية في المعدات الكهربائية والتركيب غير الصحيح والأجزاء التي قد تنكسر وتسقط.




- التماس غير المقصود
- الفولتيــة العاليــة عــبر الفجوات الضيقة
 - تعطل المواد العازلة
 - و تعطل المعدات

الأعمال التي يمكن حدوث قوس

- تشغيل مفتاح أو قاطع الدائرة الكهربائية
 - انزال او رفع قاطع الدائرة الكهربائية
 - فتح باب خزانة القواطع الكهربائية
- ازالة غطاء خزانة القواطع الكهربائية (المثبت بمسامير أو بمفاصل)
 - اختبار الجهد



الأخطاء البشرية




تتم بعض الأعمال الكهربائية في أماكن ضيفة وملاصقة لوصلات مكهربة مثل اختبار الجهد وقياس المقاومة الكهربائية وتشخيص الأعطال وأعمال تجهيز التشغيل، ويتم السماح بهذه الأعمال بسبب استثناءات ادت لذلك أو لانه من الضروري أحياناً القيام بتلك الأعمال على دوائر كهربائية منشطة (مكهربة). ومن الجدير بالذكر، أنه يمكن تعريض الموظفين لخطر القوس الومضي كذلك الأمر أثناء اطفاء الأنظمة لتجهيزها للعمل. وعلى الرغم من أن أعطال القوس الومضي الداخلية تحصل بسبب الأخطاء البشرية أو الجهل، فان تصاميم القواطع الكهربائية الرئيسية قد تسمح باحتمال حدوث تلك الأخطاء مثل لمس أجزاء مكهربة عن طريق الخطأ.

أخطاء التركيب

• يمكن أن تزيد أعطال العازلية للاجهزة الكهربائية من احتمالية حصول حوادث القوس الومضي بالاضافة الي التركيب غير الصحيح والصيانة السيئة والرطوبة والحيوانات وفرو تلك الحيوانات وحتى الاستهلاك العادي لتلك المعدات فكل هذه الامور قد تؤدي الى اعطال القوس الومضي. ويمكن أن يحصل فقدان لخصائص العزل الناتج عن درجات الحرارة العالية عن طريق استخدام المعدة فوق معدلها التشغيلي المستمر أو من خلال شد البراغي والوصلات المبالغ فيه. ومن الأسباب الأخرى لذلك وجود فراغات في العزل والذي يؤدي في النهاية الى تلف العزل عند التأثير عليه بجهد عالي ، ووجود الغبار والتلوث والرطوبة على أسطح العزل. يمكن أن تؤدي هذه الظروف الى تكوين مسارات موصلة جزئياً على الاسطح العازلة مما يوفر مسارا موصلاً ما يين جهدين مختلفين وبالتالي القوس الومضي.

كيفية حماية الاشخاص من القوس الومضي

ات الجهد الأكثـر مـن 50 فولـت دون مـبرر لذلك. وذلـك بالرجوع الـى شخـص مؤهـل كهربائياً وبتصـريح معتمـد للأعمال النشطة. يجـب التجنـب القيام بأعمال علـى الأجزاء النشطـة أـو بالقرب منهـا مـا أمكـن، مـا لـم يكـن لأغراض التشخيصـ. ويفضل دائماً القيام بفصل أو العزل والاقفال بشكل مناسب للدارة الكهربائية.



يعتبر الحفاظ على مسافة ما بين الموصلات النشطة المكشوفة مع استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة وسائل فعالة للتقليل من الأخطار عندما يكون فصل التيار عنها غير ممكن.

يمنع ارتداء القطع المعدنية غير المعزولة (الأدوات، المفاتيح، الأساور، الساعات المعدنية... الخ) في الأماكن المحدودة الدخول. ويجب أـن يتم استخدام السلالم المصنوعة من الألياف الزجاجية والأدوات المعزولة عندما يكون هناك احتمالية للاتصال بالأجزاء النشطة.

بيجب أن يتم اصدار تصريح الأعمال الكهربائية النشطة من قبل مالك المعدة. واذا كان سيتم اجراء الأعمال الكهربائياً فيجب ايضاً اصدار تصريح الأعمال الساخنة. ويجب أن تتطابق معدات الوقاية الشخصية المذكورة في التصريح مع المعدات الخاصة بالمهمة والموجودة على ملصق مخاطر القوس الومضي/جدول معدات الوقاية الشخصية.

كيفية حماية العمال من القوس

الومضي

ـي سرــ برويين ، بردن يحــي بريد عن بسويين ويستويين عيط العمل على الأنظمة الكهربائية النشطة المكشوفة.

- كلمة مؤهلين تعني: فنيو كهرباء
- كلمة مفوضيان تعني: أن يكون لديهم تصاريح للاعمال الكهربائية النشطة
 مصادق من مدير المصنع
- ويعتبر موظفو الانتاج مثل المشرفيين والفنيين غير مؤهلين/غير مفوضين للقيام بمسؤوليات هذا الاجراء.
- يمكن لموظفي الانتاج الدخول الـي غرف القواطع الكهربائية
 (MCC) من أجل تشغيل/اطفاء أو عزل أو اقفال بعض المعدات فقط في الظروف التي تكون فيها جميع أبواب خزائن القواطع مغلقة.

• في ظروف التشغيل الاعتيادية لغرف القواطع الكهربائية يجب لن تكون أبواب خزائن القواطع الكهربائية مغلقة دائماً. واذا لاحظ أحد الأشخاص وجود لي باب من أبواب خزائن القواطع الكهربائية مفتوح، فيجب عليه عليه عليه عليه الغرفة وعليه القيام بابلاغ الأشخاص المسؤولين في قسم الكهرباء والآليات

يجب أن يكون ااموظفون على دراية ب: طبيعة المهمة التي يقومون بها، التأهيل والتفويض المطلوب، وضع الملصقات المناسبة، (الحدود مناطق القوس الومضي): العمل على مسافة محددة (المناسبة) من المصدر الكهربائي المكشوف، معدات الوقاية الشخصية المطلوبة، مستوى التفويض والتدريب المطلوب.

(فصل التيار والتحقق منخلك

لا تقم بالعمل على الدارات الكهربائية النشطة التي جهدها 50 فولت أو أكثر.

يجـب تطـبيق ظروف العمـل الآمـن كهربائياً عنـد القيام بهذه الاعمال وفقاً للاجراء رقـم 120.2 70E. ان المذكورة أدناه هـي الخطوات المتبعة للوصول الى ظروف عمل آمنة كهربائياً:



- م بتحديد وعزل جميع المصادر الكهربائية المحتملة للمعدة. 1
- 2. ان أمكن، قم بالتحقق بصرياً من أن جميع شفرات القاطع الكهربائي مفتوحة تماماً أو أن قواطع الدارة من النوعية التي يتم سحبها مسحوبة بوضعية الفصل التام.

ملاحظة للتوضيح: يجب التأكد من أن شفرات القاطع الكهربائي مفتوحة بالفعل عندما يكون بالامكان الوصول لها للتحقق منها. واما بالنسبة للقواطع الكهربائية الرئيسية (switch بالامكان الوصول لها للتحقق منها. واما بالنسبة للقواطع يكون هنالك فاصل هوائي مادي حقيقي يؤكد بأنها مفصوله تماماً.ليس الهدف هنا عرقلة اعمال غرفة القواطع ولكن اذا كانت سلامة الاعمال الكهربائية على مغذي كهربائي ما (feeder) يتغذى من غرفة قواطع معنق فانه يحد بأن بتم عنال القاطع المغذي ما تأكد منه



خلق ظروف عمل آمنة كهربائياً: (فصل التيار والتحقق من ذلك)

3. وضع أجهزة العزل والاقفال وفقاً للسياسة الموضوعة والموثقة (اجراء العزل والاقفال الخاص بشركة برومين الأردن).

4. عند امكانية وجود جهد مستحث أو طاقة كهربائية مخزنة، قم بتوصيل موصلات الفاز أو أجزاء الدارة بالأرض قبل لمسها باي جزء من جسمك. وقم بالتأكد من أن أجهزة التأريض مصنفة ومناسبة للاعطال الموجودة.

5. يجب القيام بالتحقق باستخدام أدوات اختبار مصنفة بشكل مناسب على افتراض لُن الأجزاء ما تزالة نشطة. قبل وبعد كل اختبار، يجب التحقق من لُن أداة الاختبار تعمل باستخدام مصدر كهربائي معروف.

الأعمال الكهربائية النشطة

اذا كان من الضروري العمل على دارات كهربائية نشطة تعمل بجهد 50 فولت أو أكثر

يُسمح بالأعمال الكهربائية النشطة عندما يلزم دعم مهمة خطرة أو منع حصول اصابات للأشخاص او للقيام بحماية الممتلكات.

ف ي جميع حالات العمل على الدارات الكهربائية النشطة، يجب ان يكون الفنيون مؤهليان ومفوضين بهذا العمل ويجب توافر جميع معدات الوقاية اللازمة والأدوات الخاصة اللازمة في موقع العمل. ويجب ان يتم اصدار تصريح الأعمال الكهربائية النشطة وان يصادق عليه مدير

أمثلة

PERMITS

- 1. اذا كان فصل التيار عن بعض المعدات يعمل على احداث مخاطر اضافية ومتزايدة
 - مثلاً تعطل معدات دعم الحياة مثلا المستشفيات
 - مثلاً قطع التهوية عن أماكن الخطر
- 2. ان فصـل التيار غيـر ممكـن بسـبب تصـميم المعدات أـو القيود التشغيلية
 - مثلاً اختبار الجهد لأغراض التشخيص
 - مثلاً اختيل بدء التشفيل



الأعمال الكهربائية النشطة

لا يُسمح بالأعمال الكهربائية النشطة على المعدات التي يزيد جهدها عن 1000 فولت تيار متردد الا لأعمال معينة قد تم تحديدها مسبقاً في اجراءات الصيانة المعيارية المكتوبة مع تقديم المبرر الموافق عليه من الأشخاص المفوضين بعد بيان مراجعة مناسبة للمخاطر. يجب تنفيذ الأعمال الكهربائية النشطة التي يزيد جهدها عن 1000 فولت من قبل موظف أو مقاول مؤهل ومفوض قد تلقى التدريب المناسب والتصاريح المتعلقة بالمهمة المراد القيام بها.

يتطلب العمل الذي يتضمن مهام روتينية مثل اختبار الجهد واستكشاف الأخطاء وحلها تصريح العمل الآمن العام. اذا امتد العمل وتعدى ما هو مسموح به في اجراء الصيانة المعياري المحدد مسبقاً، يتم عندئذ اصدار تصريح الأعمال الكهربائية النشطة.

معرفة حدود ومناطق القوس الومضي

توصي الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) بوضع منطقتين تبين حدود العمل الآمن للموظفين الذين يعملون في مناطق فيها مخاطر الصدمة الكهربائية. وترتبط كل منطقة ضمن هذه الحدين بمستوى محدد من التدريب ومعدات الوقاية الشخصية.

عند العمل بالقرب من الأجزاء الكهربائية النشطة عندما يكون هنالك احتمال لحادث قوس ومضي، مثل القيام بالفحص لاكتشاف الأخطاء الكهربائية، فان طاقة الحادث تزداد بشكل كبير كلما قلت المسافة بين الشخص والأجزاء الكهربائية النشطة



حدود منطقة القوس

ان حدود منطقة القوس الومضي (AFB) هو الحد الأدنى لمسافة الأمان عن موصلات كهربائية نشطة مكشوفة أو أجزاء دارة كهربائية التي قد يحدث فيها عطل يؤدي الى قوس ومضى. وبعرف هذا الحد بالمسافة التي قد يتعرض فيها العامل لحدث حراري ذو طاقة بقيمة 1.2 كالوري/سم مربع لمدة ثانية واحدة في حال حدوث قوس ومضي. مـع هذا التعرض، قـد يظهـر علـى العامـل بدايـة حروق مـن الدرجـة الثانيـة علـى الجلـد المكَشوفُ وخاصة على الرقبة والوجِّه واليدينُ. أذا كان من الضروري قيامُ العاملُ بعبُور حدود منطقة القوس الومضيِّ، وكَّان هناك احتمالَية كبّيرة لتعرّضه لاشعاعات القوس الومضي، فعليه ارتداء معدات وقاية شخصية

منطقة الدخول المحدود: لكي يقوم الشخص بعبور حدود منطقة الدخول المحدود ويدخل المنطقة المحددة، عليه ان: (1) يكُون مؤهل لتنفيذ المهمو المطلوبة منه (2) يكون قادراً على تحديد المخاطر المرتبطة بالمهام المراد تنفيذها.

منطقة الدخول الحصري: لكي يقوم الشخص المؤهل بعبور حد الدخول الحصري ويدخل المنطقة الحصرية عليه ان: (1) يطبق اجراء الصيانة المعياري المعتمد مسبقاً أو أو يكون لديه تصريح الأعمال الكهربائية النشطة المصادق عليه من مدير المصنع

- (2) يستخدم معدات الوقاية الشخصية المصنفة والمحددة للجهد ومستوى الطاقة الملائم (3) بقلل من ٍاحتمالية التلامس الجسدي بالموصلات الكهربائية المكشوفة وأجزاء الدارة الكهربائية
 - (4) يستخدم أدوات ومعدات معزولة

تقييم المخاطر



يجب التأكد من أنك موظف مؤهل ومفوض قبل البدء بأية أعمال تتضمن معدات كهربائية

موظف مفوض: تم ملئ كل نصاريح العمل اللازمة (تصريح العمل اللازمة (تصريح العمل الآمن العام، تصريح الأعمال الكهربائية النشطة (وفق المطلوب)... الخ).

موطف مؤهل: هو شخص مدرب على تطبيق سياسة السلامة الكهربائية الخاصة بشركة برومين الأردن ومتطلبات NFPA_70E والمحددة للمهمة المراد القيام بها

عند اجراء تقييم للمخاطر، يجب تحديد اين سيتم وضع حواجز السلامة للحد من دخول الأشخاص غير المؤهلين.

مثلا اذا كان حد القوس الومضي أكبر من حد الدخول المحدود (سواءً تم استخدام حد الدخول المحدود لُو حد القوس الومضي) فعندئذ لا يُسمح لاي شخص غير مؤهل بعبور حد القوس الومضي ويجب على العمال المؤهلين ارتداء معدات وقاية شخصية مناسبة ومقاومة للقوس الومضي.

تأمين مكان العمل: يجب تأمين أو وضع حواجز حول منطقة العمل بشريط احمر وملصقات. يجب ان تكون المنطقة على الاقل أكبر من: 1) حد القوس الومضي أو 2) حد الدخول المحدود.

الملابس الواقية

يجب أن يتم اختيار الملابس الواقية ومعدات الوقاية الشخصية خلال عملية تقييم المخاطر الكهربائية. ويتم تحديد معدات الوقاية الشخصية اللازمة في اجراءات الصيانة المعيارية المكتوبة للمهام المطلوبة. بالنسبة للأعمال الأخرى، يجب ان يتم اجراء تقييم للمخاطر مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المذكورة في ملصق المخاطر الكهربائية الخاصة بالمعدة وبالنظر الى المهمة المطلوبة واعتبار ذلك جزءً من تصريح الأعمال الكهربائية النشطة.

ان كمية الطاقة الناتجة عن القوس الومضي والمذكورة على الملصق تخص المسافة المذكورة في الملصق - يمكن ان تحتاج بعض الأعمال المطلوب اجراؤها العمل على مسافة أقرب من تلك المذكورة على الملصق وبالتالي يحتاج ذلك معدات وقاية شخصية ذات تصنيف اعلى. لا ينبغي ان يتم تنفيذ اي عمل كهربائي نشط دون دراسة مناسبة للموضوع. يجب أن يكون لديك تصريح وان تكون مؤهلاً لتنفيذ العمل الكهربائي النشط.

ملابس العمل اليومية - الحد الأدنى من متطلبات هذه الملابس: قميص ذو أكمام طويلة، سروال طويل، قفازات جلدية (حسب الحاجة)، خوذة سلامة، نظارات سلامة، سدادات أذن.

ملصق مخاطر القوس الومضي

تصنيف ANSI (تحذير: يمكن أن يؤدي وضع خطر محتمل ان لم يتم تجنبه الى حصول اصابات خطرة أو حالات وفاة. Ref ANSI Z535 لـهذا المعيار)

معلومات القوس الومضي

معلومات الحماية من الصدمة الكهربائية

اسم القضيب الكهربائي

اسم جهاز الحماية الموجود أعلى (قبل) هذا الجهاز

WARNING

Arc Flash and Shock Hazard Appropriate PPE Required

| 2.1 cal/cm2 | Incident Energy at | 18 in |
|----------------------|--------------------|--------|
| 2.1 cal/cm2 25 in | Arc Flash Hazard B | oundar |

480 VAC Shock Hazard (when cover is open)
- See Facility PPE Table

42 in Limited Approach Boundary

12 in Restricted Approach Boundary

BUS:KM00-MCC-2A

PD. KM00-SGR-122-3A (Phase)

09/16/2016 Normal Case طاقة القوس الومضي على البعد المحدد

حدود القوس الومضي: كمية الطاقة الناتجة عن القوس الومضي 1.2 كالوري/سم مربع (احتمالية حصول حرق من الدرجة الثانية علم هذه المسافة) جهد النظام الشكلي

> أقرب مسافة دخول للشخص «غير المؤهل»

أقرب مسافة دخول للشخص «المؤهل» يجب أن يتم توجيه المهمة من خلال NFPA 70E

تاريخ التدقيق

أساس عملية الحساب (الحالة التشغيلية)

<u>تأمين مكان العمل:</u> قم بحماية أو وضع حواجز حول منطقة العمل بشريط احمرمع وضع ملصقات

يُجبُ أَن يكون مكان العمل على الاقل اكبر من: 1) حدود منطقة القوس الومضي أو 2) حدود منطقة الدخول المحدود

متطلبات الجهد للمعدات المطاطية العازلة

| متطلبات الجهد للمعدات المطاطية العازلة | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|--|--|
| ترميز الصنف | الجهد الخطي الأكبر AC RMS | لون الملصق | | |
| 00 | 500 | بيج | | |
| 0 | 1.000 | أحمر | | |
| 1 | 7.500 | أبيض | | |
| 2 | 17.000 | أصفر | | |
| | U NEDA 705 130 7 (6) | XII I II I | | |

اطلع على الاجراء NFPA 70E 130.7 (C) المزيد من المعلومات



جدول معدات الوقاية

| <u></u> | • |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| الوقاية ا <mark>لشخصية الخاصة با</mark> لموقع و الموقع و الموقع و الموقع | الملابس <mark>الواقية - جدول معدات</mark> |
| <mark>الحد الأدنى للملابس الواقية ومعدات ال</mark> وقاية | مستوى ا <mark>لطقة الناتجة عن القوس</mark> |
| العجب أن يكون تصنيف الطقة الخارجية من الملابسمسلوباً لمستوى الطقة الناتجة عن المستوى الطقة الناتجة عن | |
| القوسالومضي أو أعلى، اطع على الملاحظة رِقم3) | |
| مربع • قميص ذو اكمام طويلة (ذو خيوط <i>ا</i> قطهة غير معالجة وغير قابلة للذوبان) | يصل الى قىمة 1.2 كالوري/سم |
| سراويل (ذات خيوط قطية غير معالجة وغير قابلة للنوبان | |
| يمكّن استخدام مآز رّب بدلًا من القّميص والسّرواّل | |
| ■ قفاز ات جلدية ثقلة أو قفاز ات مططية W / واقيات جلدية (حسب الحاجة) | |
| معدات الوقاية الشخصية الأسلسية: خُوذة سلامة لنظر ات السلامة، سدادات للاذن | |
| (ادخالات في قاة الأذن)، حناء جلدي ً | |
| خذ في الاعتبار استخدام درع للوجه مصنف للاستخدام للقوسالومضي عند الحاجة | |
| ملابس مصنفة للاستخدام للقوس الومضي ومصنفة أعلى من كمية الطقة الناتجة عن | 1.3 - 12 كالور-ي/سممريع |
| القوس الومضي المحسوبة والمذكورة على ملصق المخاطر الكهربائية | |
| • قميص طويل الأكمام مصنف للاستخدام للقوس الومضي | |
| سراويل مصنفة للاستخدان للقوسالومضي | |
| يمكن استخدام مآزرـ بدلًا من القميص والسروال | |
| سترة بدلة خاصة بالقوس الومضي مصنفة للاستخدام للقوس الومضي | |
| سراويل بدلة خاصة بالقوس الومضي مصنفة للاستخدام للقوس الومضي | |
| درع للوجه مصنفة للاستخدام للقوس الومضي يصل الى4 كالوري/سم مربع | |
| قلنسوة بدلة خاصة بالقوس الومضى مصنفة للاستخدام للقوس الومضى 4.1 | |
| الي12 كالورـي/سممربع أو درع للوجه مصنف للاستخدام للقوسالومضي | |
| وقناع مصنف للاستخدام للقوس الومضي | |
| قُطْرِ اَت جلدية ثقلة أو قطْر ات مططية w (واقيات جلدية (حسب الحاجة) | |
| معدات الوقاية الشخصية الأسلسية: قبعة صلبة، نظر ات السلامة، سيادات للاذن | |
| (ادخالات في قاة الأذن)، حناء جلدي | |

جدول معدات الوقاية

| صية الخاصة بالموقع مست | الملابسالواقية - <mark>جدول معدات الوقاية الشخ</mark> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الحد الأدنى للملابس الواقية ومعدات الوقاية | مبيتوى الطقة النات <mark>جة عن القوسالومضي</mark> |
| (يجب أن يكون تصنيف الطبقة الخِارِ جِية من الملابسمسلوبِاً لمستوى الطقة الناتجة عن | |
| القوسالومضي أو أعلى، اطلع على الملاحظة رِقم3) | |
| ملابس مصنفة للاستخدام للقوس الومضي ومصنفة أعلى من كمية الطقة الناتجة عن | 12.1 – 40 كالوري/سممريع |
| القوسالومضي المحسوبة والمذكورة على ملصق | |
| ان كانت الحركة والبراعة أثناء العمل ليستا هامتين قمباستخدام ملابس مصنفة للاستخدام | |
| للقوسالومضي بحيث تلبي الحد الأدنى ل 40 كالورـي/سم مربع | |
| قميص طويل الأكمام مصنف للاستخدام للقوس الومضي | |
| سر اویل مصنفة للاستخدام للقوس الومضي | |
| يمكّن استخدام مآزير بدلًا من القَمِيصَ والسروال | |
| سترة بدلة خاصة بالقوس الومضي مصنفة للاستخدام للقوس الومضي | |
| سر أويل بدلة خاصة بالقوس الومضى مصنفة للاستخدام للقوس الومضى | |
| درع للوجه مصنفة للاستخدام للقوسالومضي | |
| قطرزات جلبية ثقلة أو قطرزات مطاطة w / واقات جلبية (حسب الحاجة) | |
| معدات الوقاية الشخصية الأساسية: قبعة صلبة، نظر ات السلامة، سدادات للاذن (ادخالات | |
| في قاة الأَذن)، حناء جلدي | |
| لا يجب السماح للأعمال النبثطة على المعدات الملصق عليها كمية الطقة الناتجة عن | أعلى من 40 كالور_ي/سم مربع |
| القوسالومضي تزيد عن 40 كالورـي/سم مربع | |
| | |
| ويجب التعامل مع تنثفيل المعدات الملصق عليها كمية الطقة الناتجة عن القوسالومضي | |
| تزيُّد عن 40 كَالُورِي/سُمِ مربع كل حالة على حدة (هذه المسلعدة في العمل لَا تَتَطَرُق اليُّ | |
| هذه المسئلة) | |

معدات الوقاية







المتطلبات العامة لمعدات الوقاية

- 1. يجب أن يحوي حجاب الوجه حماية دائرية لحماية الوجه والجبهة والاذنين والرقبة.
 او يمكن ارتداء بدلة حماية من القوس الومضي بدلاً من ذلك.
- 2. اذا تم استخدام قفازات مطاطية عازلة ذات واقيات جلدية للحماية من مخاطر الصدمات الكهربائية، فلا يلزم اسنخدام قفازات جلدية أو ققازات حماية من القوس الومضى.
- 3. ما لم يتم اعتماد استخدام طبقات الملابس الواقية من قبل الشركة المصنعة، يجب لن تكون الطبقة الخارجية من هذه الملابس مصنفة لأعلى من كمية الطاقة الناتجة عن القوس الومضي التي قد يتعرض لها الشخص عند تنفيذه للعمل المطلوب.
- 4. يجب أن تكون جميع الطبقات الخارجية للملابس الواقية ضمن حد القوس الومضي مصنفة للاستخدام للقوس الومضي وان لا تكون مذكورة فقط كطبقات مقاومة للحريق.
- 5. يجب أن تكون جميع أجزاء الجسم الموجودة ضمن حدود القوس الومضي محمية بملابس واقية مصنفة للاستخدام للقوس الومضي . ويجب أن يتم تغطية الجلد المتعرض بأكمله،
- 6. يمكن استخدام سترة واقية ومصنفة للاستخدام للقوس الومضي لو سترة Parka أو ملابس مطرية او خوذة سلامة مبطنة عند الحاجة.

معدات الوقاية المطاطية

- 1. يجب تخزين معدات الوقاية المطاطية بشكل جيد وان يتم فحصها قبل وبعد كل استخدام.
- 2. تقتصر منطقة عمل القفازات على المنطقة ما بين رسغ القفازات والاصابع. ويستخدم الدرع للحماية من الاتصال غير المقصود فقط.
- 3. يجب تنظيف القفازات المطاطية العازلة باستخدام محلول تنظيف معتمد من قبل الشركة المصنعة وان يتم شطفها بماء مقطر ويجفف بالهواء.
 - 4. قم بوضع درع القفازات في كيس القفازات المطاطية من الاسفل وذلك لمنع تلفه.
- 5. يجب استبدال القفازات المطاطية أو اختبار قدرتها على العزل على فترات زمنية لا تتجاوز الستة شهور.
- 6. لا تستخدم مسحوقا مصنوعاً من مادة بترولية أو بودرة الاطفال عند ارجاع القفازات الى مكانها لان ذلك قد يسبب التلف لها وقد يجعلها موصلة كهربائياً.
- 7. اذا كانت بنية المعدة أو نوع العمل المراد القيام به على دارة كهربائية بجهد 120 فولت أو اذا كانت المعدة كذلك، وكان برأي شخص مؤهل كهربائياً ان هناك احتمالية للاتصال بجسم موصل، فيجب عند ذلك استخدام قفازات من نوعية 00 على الاقل لحماية العامل.

قم دائماً باتخاذ وضعية الجسم الصحيحة تشعيل العاطع وجهاز الحمل الزائد بصورة صحيحة

• قـف دائماً بجانب خزانة مفاتيح التشغيل وابعد رأسك عن الخزانة وخذ نفساً عميقاً، وقبل تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية أو الضغط على مفتاح التشغيل، فإن متطلبات الملابس الخاصة بالقوس الومضيي هيي وفقاً لجدول معدات الوقايية الشخصية.



الملخص

التدابير الوقائية

- التأريض المناسب
- استخدام قواطع تسـریب أرضـي (GFCI)
- استخدام قواطع التيار (الفيوزات)
 وقواطع الدائرة الكهربائية
- الابتعاد عـن الأجزاء الكهربائيـة
 النشطة
- الاســتخدام الصــحیح للوصــلات
 الکهربائیة
 التدریب
- معدات الوقاية الشخصية الخاصة
 بالقوس الومضي
 - اجراء القوس الومضي

<u>المخاطر</u>

- الأسلاك غير المناسبة
- الأجزاء الكهربائية المكشوفة
 - أسلاك ذات عزل سيء
- الأنظمة الكهربائية والأدوات غير المأرضة
 - الدوائر الكهربائية ذات الحمل الزائد
 - الأدوات والمعدات الكهربائية التالفة
- استخدام معدات الوقاية الشخصية والأدوات غير المناسبة غير المناسبة العالي
 - تزيد المخاطر في الظروف الرطبة

E&i Section-JBC